

楚雄州水务局“双随机、一公开”联合检查情况表

检查事项	洪水影响评价审批事项			
随机抽查情况	抽查时间	2022.11.16	抽查方式	现场检查
	抽查结果	抽查人员	马建国、高宏	
		抽查对象	南华县水务局	
现场检查情况	检查时间	2022.11.16	检查地点	灵官服务区跨河桥下
	检查方式	现场检查		
	检查内容	2021年度审批的洪水影响评价《南华县灵官桥段输油管道回收项目》是否按照洪水影响批复内容实施，根据《中华人民共和国防洪法》、《云南省防洪条例》、《云南省水利厅关于印发洪水影响评价报告编制大纲的通知》、《楚雄州龙川江保护条例》，该项目是否按照相关法律法规执行。		
	检查结果	1. 经现场查看，管道已拆除，河道已恢复，未发现影响行洪等情况。 2. 加强龙川江河道巡查管理，确保河道畅通安全。		
	检查人员签字确认	马建国、高宏	检查对象负责人签字确认	李进学
备注	正常			